

2008年10月18日

各位

西武鉄道株式会社
西武レクリエーション株式会社

西武園ゆうえんち遊戯施設の作動用オイルの流出について

西武鉄道(株) (本社：埼玉県所沢市・社長：後藤高志) が所有し、西武レクリエーション(株) (本社：埼玉県所沢市・社長：野村和男) が運営する西武園ゆうえんちにおいて、下記のとおり遊戯施設で使用する作動用オイルが周辺河川に流出する事故がありました。

近隣の皆さまに大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細は下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2008年10月17日(金) 10時50分
2. 発生場所 西武園ゆうえんち (所在地：埼玉県所沢市山口 2964)
3. 遊戯施設名 オクトパス
1985年(昭和60年)4月27日設置(約23年経過)
※タコの形をした遊戯施設であり、足の先端に乗り物(大人2名)を取りつけ、乗り物が昇降、旋回する遊戯施設。
4. 状況 10月17日(金)10時50分、当該遊戯施設の油圧ホースが破損し、作動用オイルが漏れたため、営業を中止しておりました。
14時頃、所沢市役所に、大谷川と柳瀬川にオイルのようなものが出ているとの通報が、同河川付近にお住まいの方からありました。
16時30分頃、所沢市役所から西武園ゆうえんちに確認があり、園内にある遊戯施設を調査した結果、当該施設から漏れた作動用オイルが雨水用の排水管に流れ、地下排水管を伝わって流出していたことが判りました。
なお、当該河川付近ではオイル特有の臭いが発生しましたが、健康への被害はありません。
また、当該遊戯施設をご利用の皆さまにケガはなく、同遊戯施設は現在営業を休止しております。
5. 原因 当該遊戯施設の作動用オイルを循環させる油圧ホースが破損したため作動用オイルが漏れ、漏れた作動用オイルが雨水用の排水管に流れ、地下排水管を通じて河川に流出したものによります。
なお、油圧ホースの破損原因については現在調査中です。
また、漏れたオイルの量は、約180リットル(ドラム缶1本弱)でした。

6. 対 策

18 時頃から、オイル回収のために所沢市松が丘 1 丁目付近の大谷川にて、バキューム作業を開始し、20 時頃バキューム作業が終了しました。

あわせて、オイルの拡散防止のため、オイルフェンスを大谷川 3 ヶ所と柳瀬川 1 ヶ所に設置し、現在も対応しております。

また、オイルが滞留していた園内敷地内の排水管の洗浄を行い、終了しました。

なお、園内にある遊戯施設のうち、当該遊戯施設と同様なケースでオイルが漏れた際、園外に流出する恐れのある遊戯施設は 2 つあり、本日、開園前に点検を実施しましたが、異状ありませんでした。

以上